



Husets energianvändning



Energideklaration för Sankt Eriksgatan 74, Stockholm.

- 🏠 Detta hus använder 153 kWh/m² och år, varav el 10 kWh/m².
Liknande hus 112–137 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-02-27 av:
Maria Hyborn Olsen, Habistat AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Sankt Eriksgatan 72, Stockholm.

- 🏠 Detta hus använder 153 kWh/m² och år, varav el 11 kWh/m².
Liknande hus 109–138 kWh/m² och år, nya hus 107 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.


Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-02-27 av:

Maria Hyborn Olsen, Habistat AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Atlasgatan 20, Stockholm.

- 🏠 Detta hus använder 153 kWh/m² och år, varav el 10 kWh/m².
Liknande hus 112–137 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-02-27 av:
Maria Hyborn Olsen, Habistat AB

Besiktningsprotokoll

Sida 1 av 3

Funktionskontroll av ventilationssystem

enligt SFS 1991:1273 med


ändringar t.o.m SFS 2006:1296

Referens nr:.....	FunkiS A
Plats för stämpel	
Botkyrka Fläkt & Luftkontroll AB	
Flottiljvägen 57	
146 37 TULLINGE	
Tel 08-778 80 20	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer Kv.Loket 35-36 /		Byggnadens adress S:T Eriksgatan 72+74+Atlasgatan 20		Postnr 113 20	Ort Sthlm
Byggnadsägare Brf.Loket 35-36		Postadress S:T Eriksgatan 74		Postnr	Ort
Faktureringsadress Brf.Loket		Postadress		Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare Brf.Loket		Telefonnummer	Fax	e-post	
Driftansvar Brf.Loket		Telefonnummer	Fax	e-post	
Kommun Stockholm kommun		Postadress Box 8314		Postnr 104 20	Ort STOCKHOLM
Internt byggnadsnamn loket	Internt nummer	Verksamhet boende	Bruksarea	Antal lägenheter 26	Antal lokaler 3

Besiktningsman

Sakkunnig Björn Livefjord		Företag Botkyrka Fläkt & Luftkontroll	Adress Flottiljvägen 57		Postnr 146 37	Ort Tullinge
Telefon 7788020	Fax	e-post ventilation@telia.com	FunkiS medlnr 2543	Underskrift		
Behörighet Riks K	Certifikatnr 1608	Cert-org Swedcert AB	Giltighetstid 2014 05 05	Underskriftsdatum 14/10-2011		

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning Ja Nej Besiktningsresultat: EG = Ej Godkänd, G = Godkänd

Systemnr	Besikt.n. intervall	Besikt.ngs- datum	Besikt.n- resultat	Ombesikt.ngs- datum	Nästa ordinarie besikt.ngsdatum	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
FF1	6 år	2011-10-17	G		2017-10-17		SBN 80
FF2	6 år	2011-10-17	G		2017-10-17	Bil 1: F-2543-1.xls	SBN 80
FF3	6 år	2011-10-17	G		2017-10-17		SBN 80
FF4	6 år	2011-10-17	G		2017-10-17	Bil 1: F-2543-1.xls	SBN 80
FF5	6 år	2011-10-17	G		2017-10-17		SBN 80
FF6	6 år	2011-10-17	G		2017-10-17		SBN 80
FF7	3 år	2011-10-17	G		2014-10-17		BBR 2002
TA1	3 år	2011-10-17	G		2014-10-17		BBR 2002

Besiktningresultat

Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget

System	Komponent	Smuts	Fukt	Oläthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
FF4									
FF5									

Allmänna omdöme, Kommentarer

ventilation i lokaler är ej anpassade till verksamheten

Systeminformation - FF1

Systemnr FF1	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1	Byggår: 1983	Ombyggår:
Betjäna: bostäder S:T Eriksg.74			Placering: yttertak			
Samkör: 7.00-22.00		Drifttid helfart: 7.00-22.00		Drifttid delfart: 22.00-7.00		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF2

Systemnr FF2	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1	Byggår: 1983	Ombyggår:
Betjäna: bostäder S:T Eriksg.72			Placering: yttertak			
Samkör: 7.00-22.00		Drifttid helfart: 7.00-22.00		Drifttid delfart: 22.00-07.00		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF3

Systemnr FF3	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1	Byggår: 1983	Ombyggår:
Betjäna: bostäder Atlasgatan 20			Placering: yttertak			
Samkör: kontinuerligt		Drifttid helfart: kontinuerligt		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF4

Systemnr FF4	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1	Byggår: 1983	Ombyggår:
Betjäna: bostäder Atlasgatan 20			Placering: yttertak			
Samkör: kontinuerligt		Drifttid helfart: kontinuerligt		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF5

Systemnr FF5	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1	Byggår: 1983	Ombyggår:
Betjäna: soprum S:T Eriksg.74			Placering: yttertak			
Samkör:		Drifttid helfart: kontinuerligt		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF6

Systemnr FF6	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1	Byggår: 1983	Ombyggår:
Betjäna: soprum S:T Eriksg.72			Placering: yttertak			
Samkör:		Drifttid helfart: kontinuerligt		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF7

Systemnr FF7	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1	Byggår: 2006	Ombyggår:
Betjäna: betjäna pizzeria			Placering: Pizzeria			
Samkör:		Drifttid helfart: intermittent		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - TA1

Systemnr TA1	Flöde börvärde:	Systemtyp T	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1	Byggår: 2006	Ombyggår:
Betjäna: Pizzeria			Placering: servering pizzeria			
Samkör:		Drifttid helfart: intermittent		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Besiktningsprotokoll

Sida 1 av 3

Funktionskontroll av ventilationssystem
enligt SFS 1991:1273 med
ändringar t.o.m SFS 2006:1296

Referens nr:	FunkiS A
Plats för stämpel	
Botkyrka Fläkt & Luftkontroll AB	
Flottiljvägen 57	
146 37 TULLINGE	
Tel 08-778 80 20	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer Kv.Loket 35-36 /	Byggnadens adress S:T Eriksgatan 72+74+Atlasgatan 20	Postnr 113 20	Ort Sthlm
Byggnadsägare Brf.Loket 35-36	Postadress S:T Eriksgatan 74	Postnr	Ort
Faktureringsadress Brf.Loket	Postadress	Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare Brf.Loket	Telefonnummer	Fax	e-post
Driftansvar Brf.Loket	Telefonnummer	Fax	e-post
Kommun Stockholm kommun	Postadress Box 8314	Postnr 104 20	Ort STOCKHOLM
Internt byggnadsnamn loket	Internt nummer	Verksamhet boende	Bruksarea Antal lägenheter 26 Antal lokaler 3

Besiktningsman

Sakkunnig Björn Livefjord	Förelag Botkyrka Fläkt & Luftkontroll	Adress Flottiljvägen 57	Postnr 146 37	Ort Tullinge
Telefon 7788020	Fax	e-post ventilation@telia.com	FunkiS medlnr 2543	Underskrift
Behörighet Riks K	Certifikatnr 1608	Cert-org Swedcert AB	Giltighetstid 2014 05 05	Underskriftsdatum 14/10-2011

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Besiktningsresultat: EG = Ej Godkänd, G = Godkänd		
Systemnr	Besikt- intervall	Besikt- datum	Besikt- resultat	Ombesikt- datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
FF1	6 år	2011-10-17	G		2017-10-17		SBN 80
FF2	6 år	2011-10-17	G		2017-10-17	Bil 1: F-2543-1.xls	SBN 80
FF3	6 år	2011-10-17	G		2017-10-17		SBN 80
FF4	6 år	2011-10-17	G		2017-10-17	Bil 1: F-2543-1.xls	SBN 80
FF5	6 år	2011-10-17	G		2017-10-17		SBN 80
FF6	6 år	2011-10-17	G		2017-10-17		SBN 80
FF7	3 år	2011-10-17	G		2014-10-17		BBR 2002
TA1	3 år	2011-10-17	G		2014-10-17		BBR 2002

Besiktningresultat									
Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget									
System	Komponent	Smuts	Fukt	Oläthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
FF4									
FF5									

Allmänna omdöme, Kommentarer
ventilation i lokaler är ej anpassade till verksamheten

Systeminformation - FF1

Systemnr FF1	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1983	Ombyggår:
Betjäna: bostäder S:T Eriksg.74			Placering: yttertak			
Samkör: 7.00-22.00		Drifttid helfart: 7.00-22.00		Drifttid delfart: 22.00-7.00		
Tidigare OVK besikt	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF2

Systemnr FF2	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1983	Ombyggår:
Betjäna: bostäder S:T Eriksg.72			Placering: yttertak			
Samkör:		Drifttid helfart: 7.00-22.00		Drifttid delfart: 22.00-07.00		
Tidigare OVK besikt	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF3

Systemnr FF3	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1983	Ombyggår:
Betjäna: bostäder Atlasgatan 20			Placering: yttertak			
Samkör:		Drifttid helfart: kontinuerligt		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF4

Systemnr FF4	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1983	Ombyggår:
Betjäna: bostäder Atlasgatan 20			Placering: yttertak			
Samkör:		Drifttid helfart: kontinuerligt		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF5

Systemnr FF5	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1	Byggår:	Ombyggår: 1983
Betjäna: soprum S:T Eriksg.74			Placering: yttertak			
Samkör:		Driftstid helfart: kontinuerligt		Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF6

Systemnr FF6	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1	Byggår:	Ombyggår: 1983
Betjäna: soprum S:T Eriksg.72			Placering: yttertak			
Samkör:		Driftstid helfart: kontinuerligt		Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - FF7

Systemnr FF7	Flöde börvärde:	Systemtyp F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1	Byggår:	Ombyggår: 2006
Betjäna: betjäna pizzeria			Placering: Pizzeria			
Samkör:		Driftstid helfart: intermittent		Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - TA1

Systemnr TA1	Flöde börvärde:	Systemtyp T	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKnr: 1	Byggår:	Ombyggår: 2006
Betjäna: Pizzeria			Placering: servering pizzeria			
Samkör:		Driftstid helfart: intermittent		Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

